



## ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	HKK-NA001
Název/motiv mozaiky	Dekoratívni vlys s motivem zpracování textilu
Autor	návrh ?, realizace ?
Datace	70.- 80. léta 20. století (?)
Místo	budova Czech Technologies, Havlíčkova č. p. 161, Nové Město nad Metují
GPS souřadnice	50°21'6.406"N, 16°8'25.080"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 1 m, šířka 12 m (cca) Mozaiky jsou instalovány na štítu budovy.
Výška umístění mozaiky nad zemí	cca 4 m
Mozaika je směřována na (SS)	sever
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází v městské zástavbě. Budova je v dobrém stavu, nevykazuje žádné výrazné praskliny ani ztrátu stavebního materiálu.
Poznámky	

## HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Na štítové stěně jedné z budov bývalé strojní tkalcovny a úpravy Glass a Bondy je směrem do ulice Havlíčkovy umístěna ve dvou pásech vedle sebe skleněná mozaika. Textilní továrna byla

*Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování - konzervování středověkého a archeologického skla*

znárodněna a stala se součástí n. p. Tepna, jehož modernizace proběhla v roce 1977. Přibližně k tomuto datu můžeme klást i vznik dekorativního pásu situovaného v širokém štítovém průčelí starší tovární budovy. Jeho součástí byl (na nyní prázdném místě ve středu kompozice) zřejmě znak podniku vyrábějícího technické tkaniny pro kožařský, chemický a polygrafický průmysl. Kompozice vychází z charakteru tovární výroby – tvoří ji osově souměrné ležaté obdélné pole, ve kterých se v abstrahovaném obrazu odvíjí pás tkaniny a probíhá naznačeným soukolím mechanického stroje. Akcentovány jsou motivy člunků.

## CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

**Působení okolního prostředí, míra  
zakrytí mozaiky, biologické  
poškození**

Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí.  
Biologické poškození nebylo zaznamenáno.


**Ztráty materiálu v ploše**  
- nebyly zaznamenány



**Použitý materiál - kostky a pojivo**

Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 1,2 cm x 1,5 cm. Použité sklo je zakalené i čiré, bez bublin. V levé části mozaiky bylo pozorováno znečištění v oblasti instalovaného hromosvodu (pravděpodobně znečištěno korozními produkty kovu). Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození skla (platí pro pohledovou stranu).  
Pojivo mezi kostkami je světle šedé.

- detail znečištění mozaiky v blízkosti  
hromosvodu



## ANALYTICKÝ PRŮZKUM

**Optická mikroskopie**

- nebyla realizována

## POZNÁMKY

**Přílohy**  
**Literatura**

Zuzana Křenková, Strojní tkalcovna a úpravna Glass a Bondy, in: Dita Dvořáková – Lukáš Beran a kol., *Industriální topografie, Královéhradecký kraj*, Praha 2012, s. 271.