



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	MSK-NJ003
Název/motiv mozaiky	Kytice
Autor	návrh Jan Václavík, realizace Ústředí uměleckých řemesel
Datace	1979
Místo	Hotel Kalač, Dvořákova 1947/41, Nový Jičín
GPS souřadnice	49°35'32.293"N, 18°0'54.150"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 2,9 m, šířka 5,7 m – mozaika je částečně zastavěna prosklenou stěnou (měřena nezastavěná část; celková délka 6,3 m) Mozaika je instalována vedle vchodu do hotelu.
Výška umístění mozaiky nad zemí	0,15 m
Mozaika je směřována na (SS)	jihovýchod
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází v centru města. V okolí se místy vyskytuje zeleň. Budova, na které je mozaika umístěna, je v dobrém stavu. V okolí mozaiky nevykazuje žádné výrazné praskliny ani ztrátu stavebního materiálu.
Poznámky	

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Mozaika s motivem *Kytice* je zasazena ve vstupu do socialistické novostavby hotelu Kalač. Tvoří jednu z jeho stěn. Poté, co bylo foyer rozšířeno a přepaženo, se část mozaiky, velké původně 630 x 300 cm, nachází v interiéru budovy. Kompozice tvořená výraznými barevnými plochami kombinuje žluté a modré pozadí, na kterém je vyobrazena skrumáž pestrobarevných květů s převažující zelenou, žlutou a červenou barvou. Autorem návrhu realizovaného v roce 1979 mozaikářskou dílnou Ústředí uměleckých řemesel je Jan Václavík.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození

Mozaika je zcela chráněna střechou. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky lze označit prasklinu na rozhraní mozaika – podkladová zeď. Biologické poškození nebylo zaznamenáno.

- prasklina na rozhraní mozaika - zeď



Ztráty materiálu v ploše

- mozaikové kostky jsou vypadané jednotlivě i ve větších plochách




- některé vypadané kostky byly v minulosti simulovány namalováním barevných ploch na podkladové pojivo



Použitý materiál - kostky a pojivo

Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o velikosti 3,5 cm x 2,5 cm. Použité sklo je zakalené, místy se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nebyly pozorovány žádné projevy koroze (platí pro pohledovou stranu). Několik kostek bylo přemalováno bílou barvou. Pojivo mezi kostkami je šedé, jemnozrné.

- bubliny na povrchu kostek



- žlutá mozaiková kostka přetřená
bílou barvou



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura