



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	JHM-HO003
Název/motiv mozaiky	Květinový motiv
Autor	návrh Mira Haberernová – Trančíková, realizace Ústředí uměleckých řemesel
Datace	1974
Místo	budova Jednoty, Šardice 675, Šardice
GPS souřadnice	48°57'51.330"N, 17°1'50.354"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 3,3 m, šířka 3,2 m – tulipán výška 3,3 m, šířka 3,6 m – květ Mozaiky jsou instalovány v exteriéru Jednoty.
Výška umístění mozaiky nad zemí	0 m
Mozaika je směřována na (SS)	severovýchod – tulipán severozápad – květ
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází v zástavbě v malé obci. Budova je v dobrém stavu, nevykazuje žádné výrazné praskliny ani ztrátu stavebního materiálu.
Poznámky	

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Dvě kompozice s květinovým motivem vyskládané ze sintrovaných skleněných kostek ozdobily v roce 1974 fasádu nákupního střediska v Šardicích. Obě mají šedé pozadí, na kterém vystupují květy v zářivých barvách (tmavě zelené, žluté, tmavě modré a červené). Mezi vchody do budovy je to velký květ, za kterým se na pravém okraji zvedá duha. Ta pokračuje na další (kolmo připojené) části fasády a je zde doplněna tulipánem.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození	Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Biologické poškození nebylo zaznamenáno.
---	--

Ztráty materiálu v ploše

- místy jsou vypadané kostky jednotlivě i v plochách



- na několika místech je ztráta mozaikových kostek způsobena neodbornými stavebními úpravami



- v mozaice zobrazující tulipán je dlouhá diagonální prasklina, v její dráze dochází k uvolňování a ztrátám skleněných kostek



Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena ze sintrovaných skleněných kostek o přibližné velikosti 2 cm x 2 cm. Použité sklo je zakalené, bez bublin. Kostky jsou silně znečištěny prachem, exhalacemi a polepy plakáty. Na některých kostkách dochází k matnění povrchu (od krajů ke středu). Většina kostek je popraskaná. Dále jsou mozaiky poškozeny neodbornou elektroinstalací. Pojivo mezi kostkami je šedé, spíše jemnozrné.

- mozaika je znečištěna nejen zbytky polepů plakáty



- mozaika je znečištěna zbytky
polepů plakáty



- mozaika je poničena v důsledku
nevhodné elektroinstalace



- mozaika je poničena v důsledku
nevhodné elektroinstalace



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- nebyla realizována

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1974, Praha 1974, s. 92.