



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	LBK-JN005
Název/motiv mozaiky	Domovní znamení - holubice na kvetoucím keři
Autor	návrh ?, realizace n.p. Železnobrodské sklo
Datace	cca 50. léta 20. století
Místo	bytový dům, Vlastimila Rady č. p. 650, Železný Brod
GPS souřadnice	50°38'40.378"N, 15°15'7.888"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 0,5 m, šířka 1 m Mozaika je instalována nad zadním vchodem do domu.
Výška umístění mozaiky nad zemí	2,3 m
Mozaika je směřována na (SS)	západ
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází v městské zástavbě. V okolí se hojně vyskytuje zeleň. Budova je v dobrém stavu, nevykazuje žádné velké praskliny či ztrátu stavebního materiálu.
Poznámky	Tato mozaika je doplněna mozaikou s motivem holubice na kulatém podkladu nad předním vchodem do domu.

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Bytový dům v ulici Vlastimila Rady je označen dvěma domovními znameními se stejným motivem, provedenými v ploše technikou železnobrodské mozaiky. První je zasazeno na ležaté obdélné desce nad západním vstupem. Představuje holubici sedící v koruně rozkvetlého stromu. Motiv v bílé barvě kontrastuje s hnědým pozadím. Druhé v kruhovém medailonu vystupuje nad plochu fasády nad východním vchodem. Využívá stejné barevnosti, holubice zde sedí jen na jedné větvičce zakončené květem a dekorované dvěma listy.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození

Mozaika je před působením okolního prostředí chráněna stříškou. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky lze označit praskliny po jejím obvodu. Biologické poškození nebylo zaznamenáno.

- praskliny po obvodu mozaikového obrazu



Ztráty materiálu v ploše
- nebyly zaznamenány



Použitý materiál - kostky a pojivo

Mozaika je sestavena z nasekané tyčoviny (průměr 0,5 cm a 1 cm. Použité sklo je zakalené, bez bublin či jiných nehomogenit. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu).

Pojivo mezi kostkami je světle šedé, spíše jemnozrnné.

ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie
Zkouška chemické odolnosti
RTG – fluorescenční analýza

- nebyla provedena
- nebyla provedena
- nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura