



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

| | |
|---------------------------------|---|
| ID | LBK-JN006 |
| Název/motiv mozaiky | Domovní znamení - holubice |
| Autor | návrh ?, realizace n.p. Železnobrodské sklo |
| Datace | cca 50. léta 20. století |
| Místo | bytový dům, Vlastimila Rady č. p. 650, Železný Brod |
| GPS souřadnice | 50°38'40.378"N, 15°15'7.888"E |
| Rozměry mozaiky, umístění | průměr 0,45 m Mozaika je instalována nad vchodem do domu. |
| Výška umístění mozaiky nad zemí | 3 m |
| Mozaika je směřována na (SS) | východ |
| Popis okolí, statika budovy | Mozaika se nachází v městské zástavbě. V okolí se hojně vyskytuje zeleň. Budova je v dobrém stavu, nevykazuje žádné velké praskliny či ztrátu stavebního materiálu. |
| Poznámky | Tato mozaika je doplněna mozaikou s motivem holubice na kvetoucím keři na obdélníkovém podkladu nad zadním vchodem do domu. |

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Bytový dům v ulici Vlastimila Rady je označen dvěma domovními znameními se stejným motivem, provedenými v ploše technikou železnobrodské mozaiky. První je zasazeno na ležatě obdélné desce nad západním vstupem. Představuje holubici sedící v koruně rozkvetlého stromu. Motiv v bílé barvě kontrastuje s hnědým pozadím. Druhé v kruhovém medailonu vystupuje nad plochu fasády nad východním vchodem. Využívá stejné barevnosti, holubice zde sedí jen na jedné větvičce zakončené květem a dekorované dvěma listy.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození

Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Biologické poškození nebylo zaznamenáno.

Ztráty materiálu v ploše
- nebyly zaznamenány



Použitý materiál - kostky a pojivo

Mozaika je sestavena z nasekané tyčoviny (průměr 0,5 cm a 1 cm). Použité sklo je zakalené, bez bublin či jiných nehomogenit. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu).

Pojivo mezi kostkami je světle šedé, spíše jemnozrnné.

ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie
Zkouška chemické odolnosti
RTG – fluorescenční analýza

- nebyla provedena
- nebyla provedena
- nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura