



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	LBK-JN009
Název/motiv mozaiky	Domovní znamení - kohout
Autor	návrh ?, realizace n.p. Železnobrodské sklo
Datace	cca 50. léta 20. století
Místo	bytový dům, Vlastimila Rady č. p. 652, Železný Brod
GPS souřadnice	50°38'39.238"N, 15°15'7.589"E
Rozměry mozaiky, umístění	průměr 0,45 m Mozaika je instalována nad vchodem do domu.
Výška umístění mozaiky nad zemí	3 m
Mozaika je směřována na (SS)	jihovýchod
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází v městské zástavbě. V okolí se hojně vyskytuje zeleň. Budova je v dobrém stavu, nevykazuje žádné velké praskliny či ztrátu stavebního materiálu.
Poznámky	Tato mozaika je doplněna mozaikou s motivem dvou kohoutů nad zadním vchodem do domu.

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY


Bytový dům v ulici Vlastimila Rady je označen dvěma domovními znameními s obdobnými motivy, provedenými v ploše technikou železnobrodské mozaiky. První je zasazeno na ležatě obdélné desce nad západním vstupem. Představuje dva kohouty, kteří stojí proti sobě a dotýkají se zobáky. Figury vymezuje černá obrysová linie, v ploše jsou bílé, doplněné žlutou na pařátech a červeným hřebínkem. Jsou zasazeny na okrovém pozadí. Druhé domovní znamení má podobu kruhového medailonu. Vystupuje nad plochu fasády nad východním vchodem. Využívá stejné barevnosti, je zde zobrazen ale jen jeden kohout.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

**Působení okolního prostředí, míra
zakrytí mozaiky, biologické
poškození**

Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Biologické poškození nebylo zaznamenáno.

Ztráty materiálu v ploše
- nebyly zaznamenány



Použitý materiál - kostky a pojivo

Mozaika je sestavena z nasekané tyčoviny (průměr 0,5 cm a 1 cm). Použité sklo je zakalené, bez bublin či jiných nehomogenit. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu).

Pojivo mezi kostkami je světle šedé, spíše jemnozrné. Místy je po okraji vydrolené (ve velmi malé míře).

- vydrolené pojivo po okraji
mozaikového obrazu



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie
Zkouška chemické odolnosti
RTG – fluorescenční analýza

- nebyla provedena
- nebyla provedena
- nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura