



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	LBK-JN011
Název/motiv mozaiky	Domovní znamení - letectví
Autor	návrh ?, realizace n.p. Železnobrodské sklo
Datace	cca 50. léta 20. století
Místo	bytový dům, Vlastimila Rady č. p. 654, Železný Brod
GPS souřadnice	50°38'38.503"N, 15°15'6.503"E
Rozměry mozaiky, umístění	průměr 0,45 m Mozaika je instalována nad vchodem do domu.
Výška umístění mozaiky nad zemí	3 m
Mozaika je směřována na (SS)	jihovýchod
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází v městské zástavbě. V okolí se hojně vyskytuje zeleň. Budova je v dobrém stavu, nevykazuje žádné velké praskliny či ztrátu stavebního materiálu.
Poznámky	Tato mozaika je doplněna mozaikou s motivem letícího racka nad zadním vchodem do domu.

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY


Bytový dům v ulici Vlastimila Rady je označen dvěma domovními znameními s motivy létání, provedenými v ploše technikou železnobrodské mozaiky. První je zasazeno na ležaté obdélné desce nad severozápadním vstupem. Představuje bílého racka s černými detaily křídel na modrém pozadí. Druhé domovní znamení má podobu stojatě oválného medailonu. Vystupuje nad plochu fasády nad jihovýchodním vchodem. Na modrém pozadí je zde komponováno žluté letadlo položené na bílém padáku, který drží šedá figura parašutisty.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození	Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Biologické poškození nebylo zaznamenáno.
---	--

Ztráty materiálu v ploše

- nebyly zaznamenány




Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena z nasekané tyčoviny (průměr 0,5 cm) a skleněných kostek o přibližné velikosti 1 cm x 0,3 cm. Použité sklo je zakalené, bez bublin či jiných nehomogenit. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Povrch mozaiky je místy znečištěn hnědou nátěrovou barvou.

Pojivo mezi kostkami je světle šedé, spíše jemnozrné.

- znečištěný povrch mozaiky
nátěrovou barvou – ke znečištění
došlo pravděpodobně během natírání
okapů/ parapetů



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie
Zkouška chemické odolnosti
RTG – fluorescenční analýza

- nebyla provedena
- nebyla provedena
- nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura