



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	LBK-JN012
Název/motiv mozaiky	Domovní znamení – Letící racek
Autor	návrh ?, realizace n.p. Železnobrodské sklo
Datace	cca 50. léta 20. století
Místo	bytový dům, Vlastimila Rady č. p. 654, Železný Brod
GPS souřadnice	50°38'38.503"N, 15°15'6.503"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 0,5 m, šířka 1 m Mozaika je instalována nad zadním vchodem do domu.
Výška umístění mozaiky nad zemí	2,3 m
Mozaika je směřována na (SS)	severozápad
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází v městské zástavbě. V okolí se hojně vyskytuje zeleň. Budova je v dobrém stavu, nevykazuje žádné velké praskliny či ztrátu stavebního materiálu.
Poznámky	Tato mozaika je doplněna mozaikou s motivem letadla a parašutisty nad předním vchodem do domu.

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Bytový dům v ulici Vlastimila Rady je označen dvěma domovními znameními s motivy létání, provedenými v ploše technikou železnobrodské mozaiky. První je zasazeno na ležatě obdélné desce nad severozápadním vstupem. Představuje bílého racka s černými detaily křídel na modrém pozadí. Druhé domovní znamení má podobu stojatě oválného medailonu. Vystupuje nad plochu fasády nad jihovýchodním vchodem. Na modrém pozadí je zde komponováno žluté letadlo položené na bílém padáku, který drží šedá figura parašutisty.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY


Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození

Mozaika je před působením okolního prostředí chráněna stříškou. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky lze označit praskliny po jejím obvodu. Biologické poškození nebylo zaznamenáno.

- praskliny po obvodu mozaikového obrazu



Ztráty materiálu v ploše
- nebyly zaznamenány



Použitý materiál - kostky a pojivo

Mozaika je sestavena z nasekané tyčoviny (průměr 0,5 cm a 1 cm). Použité sklo je zakalené, bez bublin či jiných nehomogenit. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu).
Pojivo mezi kostkami je světle šedé, spíše jemnozrné.

ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie
Zkouška chemické odolnosti
RTG – fluorescenční analýza

- nebyla provedena
- nebyla provedena
- nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura