



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	LBK-JN013
Název/motiv mozaiky	Znak Českého rybářského svazu
Autor	návrh ?, realizace ?
Datace	60.-80. léta 20. století
Místo	budova Českého rybářského svazu, autobusová zastávka Haratina, Železný Brod
GPS souřadnice	50°39'57.636"N, 15°15'46.557"E
Rozměry mozaiky, umístění	průměr 0,6 m Mozaika je instalována na čelo budovy.
Výška umístění mozaiky nad zemí	2,1 m
Mozaika je směřována na (SS)	jihozápad
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází v zalesněné oblasti. Budova nevykazuje praskliny ani ztrátu materiálu.
Poznámky	

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Drobnou budovu Českého rybářského svazu zdobí na fasádě umístěný kruhový medailon z mačkaných prefabrikovaných skleněných kostek. Má tmavě modré pozadí, na kterém je vyskládána část světle zeleného kruhu, která je oproti okolí vymezena bílou linkou. Na kruhu je zakomponována ryba a také stylizovaná udice. U horního okraje znak doplňuje pěticípá rudá hvězda u spodního okraje bílou provedený nápis ČRS MO ŽELEZNÝ BROD.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození	Mozaika je částečně vystavena působení okolního prostředí a částečně je krytá přesahující střechou. Biologické poškození nebylo zaznamenáno. Nelze vyloučit, že poškození kostek je spojeno i s vandalismem.
--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- poškozená kostka tvořící hvězdu (pravděpodobně vandalismus)



Ztráty materiálu v ploše

- ztráty nebyly zaznamenány, kromě jedné poškozené kostky, která je částečně vypadaná (viz. výše)



Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 1,5 cm x 1,2 cm. Použité sklo je převážně čiré, bez bublin či jiných nehomogenit. Bílé a černé sklo je zakalené. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Některé kostky jsou znečištěny růžovou nátěrovou barvou. Pojivo mezi kostkami je šedé.


- povrch kostek znečištěný barvou



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- část poškozené skleněné kostky



POZNÁMKY

Přílohy
Literatura