



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	LBK-SM003
Název/motiv mozaiky	Srp, kladivo a rudá pěticípá hvězda
Autor	návrh ?, realizace ?
Datace	70. léta 20. století
Místo	obytný dům, Tyršova 457, Semily
GPS souřadnice	50°36'8.281"N, 15°19'57.420"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 14 m (cca), šířka 4 m Mozaika je instalována na čelo budovy.
Výška umístění mozaiky nad zemí	1,74 m
Mozaika je směřována na (SS)	východ
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází v městské zástavbě. V okolí se částečně vyskytuje zeleň. Budova nevykazuje výraznou ztrátu materiálu, v horní části jsou zřetelné úzké praskliny v omítce.
Poznámky	V roce 2015 bylo rozhodnuto o odstranění mozaiky.

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Kontroverzní socialistická mozaika na průčelí obytného domu obráceného do náměstí v Semilech byla dvacetiletí po sametové revoluci překryta reklamním billboardem. Po jeho odstranění v roce 2012 se znovu objevila, a protože byla osazena na budově patřící městu Semily, bylo toto nuceno řešit její odstranění či zachování. Zvířená debata byla zakončena osazením citátu, který mozaiku na fasádě trefně doplňuje: „Kdo nezná svou minulost je odsouzen ji opakovat.“ V roce 2015 nové zastupitelstvo města znovu rozhodovalo o likvidaci nevhodného symbolu.

Mozaika vsazená do plochy fasády a seskládaná z prefabrikovaných mačkaných skleněných kostek je tvořena kombinací srpu a kladiva, jež jsou ve zkřížené podobě tradičním symbolem komunismu, představujícím pevný svazek dělnické a rolnické třídy s rudou pěticípou hvězdou. Celá kompozice je podložena vertikálním pásem šedého pozadí.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra
Projekt MK DF12P01OVV017

Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Jako rizikový faktor pro
Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování - konzervování středověkého a archeologického skla


zakrytí mozaiky, biologické poškození

- prasklina v omítce běžící od levého horního okraje mozaiky

životnost mozaiky lze označit praskliny v omítce, které vedou od horních rohů mozaiky. Biologické poškození nebylo zaznamenáno.




- prasklina v omítce běžící od pravého horního okraje mozaiky



Ztráty materiálu v ploše

- nebyly zaznamenány, avšak pod mozaikou byly nalezeny 2 vypadlé kostky
- viditelné spáry vzniklé pravděpodobně při sesazování mozaiky



Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 1,2 cm x 1,5 cm. Použité sklo je čiré, bez většího množství bublin či jiných nehomogenit. Některé kostky jsou prasklé. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Některé kostky jsou pokryty nečistotami. Část mozaiky je posprejovaná. Pojivo mezi kostkami je šedé, jemnozrné. Místa je popraskaná.

- prasklá kostka



- znečištěný povrch skleněných
kostek



- posprejovaná část mozaiky




- popraskaná spárovací hmota šedé
barvy



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- povrch skleněné kostky (pohledová
a nepohledová strana)



POZNÁMKY

Přílohy
Literatura

<http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-farsky.php?itemid=15711>

