



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	MSK-KI006
Název/motiv mozaiky	Zátiší s ovocem
Autor	návrh J. Kolář, realizace ?
Datace	1973
Místo	obchodní středisko, Náměstí Míru 1536, Rychvald
GPS souřadnice	49°51'59.735"N, 18°22'40.470"E
Rozměry mozaiky, umístění	průměr cca 1,8 m Mozaika je umístěna na čelní zdi obchodu.
Výška umístění mozaiky nad zemí	cca 4 m
Mozaika je směřována na (SS)	Západ
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází v zástavbě v menší obci. V okolí se vyskytuje zeleň. Budova je místy popraskaná. V blízkosti mozaiky se nachází několik výraznějších prasklin v omítce. Mozaika však není tímto ohrožena.
Poznámky	

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Fasáda budovy nákupního střediska v Rychvaldu byla doplněna kruhovým medailonem osazeným v kovovém rámu, který kombinuje motivy potravin. Je otázkou, zda se jedná o zátiší nebo o svébytnou reklamu na Potravinářské středisko, které zde bylo v první polovině 70. let 20. století vybudováno. Kompozice kombinuje ústřední motiv mísy na nožce, která je vyplněna ovocem. Za ní stojí láhev vína, u paty leží pecen chleba a ryba doplněná plátkem citrónu. Autorem návrhu mozaiky je J. Kolář. Dílo bylo realizováno převážně z kamenného materiálu. Štípané kostky bílého, šedého, růžového a světle zeleného kamene doplňují také akcenty provedené ze smaltových kostek především v tmavě oranžové barvě.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození	Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Mozaikový obraz je předsazen před stěnou a je zasazen v kovovém rámu. Biologické poškození nebylo zaznamenáno.
---	---

- praskliny v omítce v bezprostřední blízkosti mozaiky (mozaika není tímto ohrožena díky jejímu předsazení)
- snímek vpravo zobrazuje detail praskliny po obvodu mozaiky



- Ztráty materiálu v ploše**
- nebyly zaznamenány



Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena převážně z kamenných kostek a dále ze štípaných skleněných kostek o velikost cca 1,5 cm x 1 cm. Použité sklo je zakalené. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu)
Pojivo mezi kostkami je šedé, spíše jemnozrné.

- kombinace kamenných a skleněných mozaikových kostek



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- nebyla realizována

POZNÁMKY

Přílohy Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1973, Praha 1973, s. 112.