



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	MSK-NJ004
Název/motiv mozaiky	Betonová plastika s mozaikou
Autor	návrh ?, realizace ?
Datace	70. léta 20. století
Místo	volně stojící betonový prvek, blízko Místecká č. p. 1114, Příbor
GPS souřadnice	49°38'30.862"N, 18°9'1.191"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 3,3 m, šířka 3,7 m, hloubka 1,8 m Mozaika je instalována na volně stojící dekorativní betonový prvek.
Výška umístění mozaiky nad zemí	cca 0,7 m
Mozaika je směřována na (SS)	všemi směry
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází na městském sídlišti. V okolí se ve velké míře vyskytuje zeleň. Betonový prvek, na kterém je mozaika umístěna, vykazuje místy drobné ztráty stavebního materiálu a množství prasklin.
Poznámky	

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Betonová socha dotvářející prostor před nákupním střediskem sídliště v Příboře vznikla nejspíše v 70. letech 20. století. Údaje o přesné dataci či autorství však dosud nejsou známy. Na hranolovém soklu je osazena široká betonová deska, na níž je asymetricky umístěna skupina tří na koso postavených betonových ploten, které jsou spojeny do plastiky, znázorňující snad tryskající vodu. Právě tyto panely jsou v části plochy zdobeny pásy skleněné mozaiky v různých barvách, vytvořenými z prefabrikovaných mačkaných kamenů. Mozaiková kompozice přechází i na spodní desku.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

**Působení okolního prostředí, míra
zakrytí mozaiky, biologické
poškození**

Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Na ploše mozaiky byly pozorovány lišejníky, mechy a řasy. Nelze vyloučit, že ztráta či poškození některých kostek bylo způsobeno vandaly.

- ztráta skleněných kostek způsobena pravděpodobně vandaly



- poškození a ztráta skleněných kostek způsobena pravděpodobně vandaly



Ztráty materiálu v ploše

- z mozaiky je opadáno velké množství skleněných kostek – ve většině případů jsou ztráty o velké ploše



- z mozaiky je opadáno velké množství skleněných kostek – ve většině případů jsou ztráty o velké ploše



Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 1,6 cm x 1,2 cm. Použité sklo je zakalené. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani (platí pro pohledovou stranu). Ve spodní části je mozaika znečištěna. Pojivo mezi kostkami je šedé, jemnozrné.

- znečištěný povrch mozaiky v její
spodní části



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura