



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	MSK-OV006
Název/motiv mozaiky	Motýl
Autor	návrh Karel Žaluda, realizace Ústředí uměleckých řemesel
Datace	1980
Místo	MŠ Lechowiczova, Lechowiczova 3110/8, Ostrava – Moravská Ostrava
GPS souřadnice	49°50'22.582"N, 18°15'50.691"E
Rozměry mozaiky, umístění	průměr 1,2 m Mozaika je instalována na plotě vedle vstupu do zahrady.
Výška umístění mozaiky nad zemí	0,3 m
Mozaika je směřována na (SS)	Severozápad
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází na městském sídlišti. V okolí se vyskytuje zeleň v parkové úpravě. Středem zídky prochází horizontální prasklina. Mozaika není tímto poškozena.
Poznámky	

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Mozaika kruhového tvaru v kovovém rámečku je osazena na samostatně stojícím panelu před mateřskou školou na sídlišti Fifejdy. Kompozice *Motýl* vznikla v roce 1980 podle návrhu Karla Žaludy, ze štípaných skleněných kostek ji realizovala mozaikářská dílna Ústředí uměleckých řemesel.

Pestrý obraz je vyplněn naivně podaným motýlem, který má modrozelené tělo, roztažená červená křídla a je umístěn na pozadí žluté a modré barvy. V sousední ulici G. Píky se na podobném místě před mateřskou školou uplatnila o rok později mozaika *Sluníčko* Vladimíra Bárta a v další části sídliště Fifejdy v ulici Varenská je na fasádě předškolního zařízení instalována opět kruhová mozaika *Kamarádi* navržená v roce 1997 Eduardem Halberštátem.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození

Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky lze označit korodující kovový rám, ve kterém je mozaika zasazena.

Na mozaice byla zaznamenána přítomnost lišejníků.

Poškození některých kostek je způsobeno pravděpodobně vandaly.

- na povrchu mozaiky byly pozorovány lišejníky

- rám, ve kterém je mozaika zasazena, je značně zkorodovaný



- mechanicky poškozená mozaiková kostka (pravděpodobnost vandalismus)



Ztráty materiálu v ploše
- nebyly zaznamenány



Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 2,5 cm x 2 cm. Použité sklo je zakalené, ojediněle se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Mozaika je mírně znečištěna prachem a exhalacemi.

Pojivo mezi kostkami je šedé, s viditelnými zrnky písku.

- detail pojiva s patrnými zrnky písku



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura