



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	MSK-OV009
Název/motiv mozaiky	Holubice
Autor	návrh Karel Štětkář, realizace Ústředí uměleckých řemesel
Datace	1977
Místo	nákupní středisko, Opavská 479, Velká Polom
GPS souřadnice	49°51'48.445"N, 18°5'32.586"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 4,8 m, šířka 6,4 m (cca) Mozaika je instalována na fasádě nad vchodem do střediska.
Výška umístění mozaiky nad zemí	cca 4,5 m
Mozaika je směřována na (SS)	jih
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází v městské zástavbě v menším městě. V okolí se hojně vyskytuje zeleň. Budova nákupního střediska, na které je mozaika umístěna, je v dobrém stavu.
Poznámky	

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Skleněná mozaika z prefabrikovaných kostek je osazena na fasádě nákupního střediska ve Velké Polomi. Vznikla v roce 1977 podle návrhu Karla Štětkáře. Kompozice zasazená do nepravidelného rámce, který tvoří pravoúhlé plochy v různých odstínech modré barvy je ve středu doplněna kruhovým motivem, na jehož pozadí letí dvě holubice kombinující modrou a růžovou barevnost.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození

Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky lze označit nezajištěnou horizontální prasklinu v horní části mozaikového obrazu.


Biologické poškození nebylo zaznamenáno.

- horizontální prasklina v horní části mozaiky



Ztráty materiálu v ploše

- v dráze výše zmiňované praskliny jsou vypadané jednotlivé skleněné kostky



Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 1,6 cm x 1,2 cm. Použité sklo je zakalené. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Pojivo mezi kostkami je béžové.

ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1977, Praha 1977, s. 280.