



## ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	OLK-SU003
Název/motiv mozaiky	Dívka s labutí
Autor	návrh Lubomír Bartoš, realizace ?
Datace	1984
Místo	zdravotní středisko, Lázeňská 239, Velké Losiny
GPS souřadnice	50°1'55.861"N, 17°2'16.804"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 1,7 m, šířka 2,3 m Mozaika je instalována vedle vchodu do budovy.
Výška umístění mozaiky nad zemí	0,7 m
Mozaika je směřována na (SS)	jihovýchod
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází v městské zástavbě v menším městě. V okolí se ve velké míře vyskytuje zeleň. Budova zdravotního střediska, na které je mozaika umístěna, nevykazuje žádné praskliny ani ztrátu stavebního materiálu.
Poznámky	

## HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

U vstupu do budovy zdravotního střediska ve Velkých Losinách je v ležaté obdélném poli situována kompozice Dívka s labutí. Mozaika je zasazena v ploše fasády. Je zhotovena z našťipáných sintrovaných skleněných kostek. Barevnost se omezuje na dva tóny šedé, modrou, červenou, růžovou, bílou, hnědou a tmavě modrou barvu bez dalších odstínů. Kompozice je rozčleněna rastrem linií do drobnějších ploch, které tvoří nekonkrétní pozadí figurálnímu výjevu: dívka krmí připlouvající labuť. Autorem návrhu mozaiky zhotovené v roce 1984 byl Lubomír Bartoš.


## CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

### Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození

Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky lze označit nezajištěnou vertikální statickou prasklinu běžící středem mozaikového obrazu.  
Biologické poškození nebylo zaznamenáno.

## Ztráty materiálu v ploše

- nebyly zaznamenány



## Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena ze sintrovaných skleněných kostek o velikosti 2 cm x 2 cm (naštípáno na dílky cca 2 cm x 1 cm). Použité sklo je zakalené. Na povrchu skla se místy vyskytují drobné bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). V dráze praskliny je několik prasklých a částečně vydrolených kostek. Pojivo mezi kostkami je světle béžové, jemnozrné.

- v dráze vertikální praskliny je několik prasklých a částečně vydrolených skleněných kostek



- na povrchu kostek jsou patrné drobné bubliny



## ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- nebyla provedena

## POZNÁMKY

Přílohy

Literatura