



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	PHA-03012
Název/motiv mozaiky	Ukřižovaný
Autor	návrh ?, realizace ?
Datace	60.-80. léta 20. století
Místo	Olšanské hřbitovy, Praha 3 - Žižkov; hřbitov VII, odd. 13c
GPS souřadnice	50°4'51.080"N, 14°27'52.110"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 1,04 m, šířka 0,72m Mozaika tvoří kříž na hrobě.
Výška umístění mozaiky nad zemí	cca 0,3 m
Mozaika je směřována na (SS)	jihovýchod
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází na městském hřbitově. V okolí se hojně vyskytuje zeleň.
Poznámky	

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Hrob rodiny Soukupovy je vyzdoben kovovým rámem kříže zasazeného do betonem spojeného kamenného pahorku. Tento rám je plošně vyzdoben skleněnou mozaikou představující Ukřižovaného. Expresivně zpracovaná figura s velkou zlatou svatozáří kontrastuje s tmavě vínovým pozadím. V nadhlaví je doplněna christogramem INRI.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY


Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození

Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky lze označit kovovou konstrukci kříže, která je značně zkorodovaná. Zároveň není stabilně upevněna v podstavci – výrazný náklon dopředu. Biologické poškození nebylo zaznamenáno.

- zkorodovaná kovová konstrukce
kříže (pohled na zadní stranu)



- výrazný náklon kříže dopředu



Ztráty materiálu v ploše

- ojedinelé chybí mozaikové kostky



Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 2 cm x 3 cm. Použité sklo je zakalené. Ojedinelé se vyskytují bubliny. Na povrchu většiny kostek jsou známky korozního poškození – bílá matná odlupující se vrstvička. Povrch kostek je lehce znečištěn prachem.

Pojivo mezi kostkami je béžové a světle šedé, spíše jemnozrné.

- viditelné korozní poškození
skleněných kostek – bílá matná
odlupující se vrstvička



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie - nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura