



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	PHA-03014
Název/motiv mozaiky	Madona s Ježíškem
Autor	návrh ?, realizace ?
Datace	30.-40. léta 20. století
Místo	Vinohradský hřbitov, Praha 3 - Vinohrady
GPS souřadnice	50°4'32.150"N, 14°28'58.833"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 0,45 m, šířka 0,35 m Mozaika je instalována na náhrobku.
Výška umístění mozaiky nad zemí	1,7 m
Mozaika je směřována na (SS)	severozápad
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází na městském hřbitově. V okolí se hojně vyskytuje zeleň. Náhrobek je v dobrém stavu, nevykazuje žádnou ztrátu materiálu či praskliny.
Poznámky	

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Náhrobek rodiny Česalovy, umístěný v prostoru Vinohradského hřbitova, má podobu kamenných božích muk završených kaplicí se stříškou. Ta je na pohledové straně opatřena mírně vpadlou polokruhově zakončenou nikou, v níž je zasazena skleněná mozaika s motivem hlavy Madony a dítěte. Kompozice má bílý rámeček a zlaté pozadí, na kterém je zakomponována z profilu zobrazená tvář Panny Marie, která se sklání ke korunovanému žehnajícímu Ježíškovi.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození

Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Biologické poškození nebylo zaznamenáno.


Ztráty materiálu v ploše
- nebyly zaznamenány




Použitý materiál - kostky a pojivo

Mozaika je sestavena štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 1,5 cm x 1 cm. Použité sklo je zakalené. Místa se vyskytují bubliny. Povrch některých kostek se drolí (převážně světle modré sklo). Kostky jsou mírně znečištěny prachem a exhalacemi. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. Zlacení je na mnoha místech poškozeno. Pojivo mezi kostkami je světle šedé.

- drolí se povrch skleněných kostek



- zlacení je značně poškozeno



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura