



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	PHA-03021
Název/motiv mozaiky	Hlava Krista
Autor	návrh ?, realizace ?
Datace	1. polovina 20. století
Místo	Vinohradský hřbitov, Praha 3 - Vinohrady; odd. 21
GPS souřadnice	50°4'37.661"N, 14°28'49.466"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 0,28 m, šířka 0,18 m Mozaika je instalována na náhrobku.
Výška umístění mozaiky nad zemí	1,33 m
Mozaika je směřována na (SS)	východ
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází na městském hřbitově. V okolí se hojně vyskytuje zeleň. Náhrobek je v dobrém stavu, nevykazuje žádnou ztrátu materiálu či praskliny.
Poznámky	

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Hrob rodiny Voleských na Vinohradském hřbitově je označen jednoduchou obdélnou stélou kombinující dva druhy kamene. Černé leštěné boky svírají žulový střed, v jehož ploše je zasazena ležatě obdélná kompozice ze skleněné mozaiky. Její dominantou je široký kříž s bílým a modrým rámcem, v němž je vyskládan christogram XP. Mezi křížem a okrajem panelu jsou vymezena malá pole zlatého pozadí. Na křížení břeven je zasazen medailon s trním korunovanou hlavou Krista zachycenou v profilu.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození	Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Na mozaice byly zaznamenány lišejníky.
---	---

- v pravém horním rohu mozaiky byly pozorovány lišejníky



Ztráty materiálu v ploše

- z plochy mozaiky jsou hojně vypadány jednotlivé skleněné kostky




Použitý materiál - kostky a pojivo

Mozaika je sestavena štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 1 cm x 0,5 cm, i méně (zejména ve středové kruhové části mozaikového obrazu). Použité sklo je zakalené. Místy se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Povrch kostek je silně znečištěn prachem a exhalacemi. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. Zlacení je místy poškozeno.

Pojivo mezi kostkami není patrné.

- povrch mozaikových kostek je silně znečištěn prachem a exhalacemi; na povrchu kostek jsou viditelné bubliny



- zlacení je místy poškozeno



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie - nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura