



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	PHA-05007
Název/motiv mozaiky	Medailony s christogramy a křížem
Autor	návrh ?, realizace firma A. Neuhauser, Innsbruck
Datace	kolem 1885
Místo	kostel sv. Václava, náměstí 14. října, Praha 5 - Smíchov
GPS souřadnice	50°4'24.351"N, 14°24'15.877"E
Rozměry mozaiky, umístění	průměr cca 0,4 m Mozaiky jsou instalovány nad vchody do kostela.
Výška umístění mozaiky nad zemí	cca 6 m (2 mozaiky se znaky A a Ω) cca 11,5 m (mozaika s motivem kříže)
Mozaika je směřována na (SS)	západ
Popis okolí, statika budovy	Mozaiky se nachází v centru města. Místy se v okolí se vyskytuje zeleň. Budova kostela je v dobrém stavu, nevykazuje žádnou ztrátu materiálu či praskliny.
Poznámky	

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY


Neorenesanční bazilika sv. Václava na Smíchově vznikla mezi lety 1881-1885 podle návrhu Antonína Barvitia. Součástí její náročné výzdoby je v interiéru také mozaika zasazená v apsidě a zhotovená dle kartin Josefa Matyáše Trenkwalda. Byla realizována v innsbrucké mozaikářské dílně A. Neuhausera. Tam zřejmě vznikly i drobné mozaikové prvky pláště budovy, jako například kruhové terče zasazené do nadpraží vstupů. Jsou umístěny ve vpadlých kruhových polích, mají tmavě červený rámeček, zlatou linku a tyrkysové pozadí. Jeden z terčů zdobí zlatý rovnoramenný kříž zakončený jetelovými trojlisty, na nichž jsou položeny zelené broušené kameny. Další dva medailony nesou zlatý christogram a písmena alfa a omega. V roce 2002 byly mozaiky restaurovány.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

**Působení okolního prostředí, míra
zakrytí mozaiky, biologické
poškození**

Mozaiky jsou částečně chráněny před působením okolního prostředí plasticky vystupujícími architektonickými prvky.
Biologické poškození nebylo zaznamenáno.

Ztráty materiálu v ploše
- nebyly zaznamenány



Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 1,5 cm x 1 cm. Použité sklo je zakalené. Ojedinelé se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Povrch kostek je znečištěn prachem. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. Zlacení je místy poškozeno. Pojivo mezi kostkami není patrné.

- některé mozaikové kostky mají poškozenou zlatou vrstvu
- povrch mozaik je znečištěn vrstvou prachu



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura

Vyzdobení basiliky sv. Václava na Smíchově, *Technický obzor*, 1894, 20. 3., s. 66-67.
Adéla Klinerová, *Kostel sv. Václava v Praze na Smíchově. Otázka historismu a novorenesance*, diplomová práce, FF UK Praha, 2014, s. 172.
Jitka Malovaná – Pavel Malovaný – Jana Trubačiková, *Restaurátorská zpráva. Kostel sv. Václava, mozaiky, 2 sochy, keramický reliéf*, Praha 2002. Archiv NPÚ ÚOP v Praze.