



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	PHA-05008
Název/motiv mozaiky	Medailony s kříži
Autor	návrh ?, realizace firma A. Neuhauser, Innsbruck
Datace	kolem 1885
Místo	kostel sv. Václava, náměstí 14. října, Praha 5 - Smíchov
GPS souřadnice	50°4'24.351"N, 14°24'15.877"E
Rozměry mozaiky, umístění	průměr cca 0,4 m Mozaiky jsou instalovány v suprafenestrách oken kostela.
Výška umístění mozaiky nad zemí	cca 13 m
Mozaika je směřována na (SS)	jih a sever
Popis okolí, statika budovy	Mozaiky se nachází v centru města. Místy se v okolí se vyskytuje zeleň. Budova kostela je v dobrém stavu, nevykazuje žádnou ztrátu materiálu či praskliny.
Poznámky	

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Neorenesanční bazilika sv. Václava na Smíchově vznikla mezi lety 1881-1885 podle návrhu Antonína Barvitiá. Součástí její náročné výzdoby je v interiéru také mozaika zasazená v apsidě a zhotovená dle kardonů Josefa Matyáše Trenkwalda. Byla realizována v innsbrucké mozaikářské dílně A. Neuhausera. Tam zřejmě vznikly i drobné mozaikové prvky pláště budovy, jako například kruhové terče zasazené do suprafenester nad sdruženými okny bočních fasád. Jednotlivé prvky mají shodnou kompozici a provedení. Jsou zasazené ve vpadlých kruhových polích, mají tmavě červený rámeček, zlatou linku a tyrkysovou pozadí, na kterém je zasazen zlatý rovnoramenný kříž zakončený jetelovými trojlísty. V roce 2002 byly mozaiky restaurovány.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození	Mozaiky jsou částečně chráněny před působením okolního prostředí plasticky vystupujícími architektonickými prvky. Biologické poškození nebylo zaznamenáno.
--	---

Ztráty materiálu v ploše

- místy chybí jednotlivé kostky (v řádu jednotek)



Použitý materiál - kostky a pojivo

Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 1,5 cm x 1 cm. Použité sklo je zakalené. Ojedinelé se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Povrch kostek je znečištěn prachem. Zastoupeny jsou kostky se zlácením. Zlácení je ve velké míře poškozeno. Pojivo mezi kostkami není patrné.

- velké množství mozaikových kostek má poškozenou zlatou vrstvu



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy Literatura

Vyzdobení basiliky sv. Václava na Smíchově, *Technický obzor*, 1894, 20. 3., s. 66-67.
Adéla Klinerová, *Kostel sv. Václava v Praze na Smíchově. Otázka historismu a novorenesance*, diplomová práce, FF UK Praha, 2014, s. 172.
Jitka Malovaná – Pavel Malovaný – Jana Trubačiková, *Restaurátorská zpráva. Kostel sv. Václava, mozaiky, 2 sochy, keramický reliéf*, Praha 2002. Archiv NPÚ ÚOP v Praze.