



## ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	PHA-05011
Název/motiv mozaiky	Zlaté pozadí
Autor	návrh ?, realizace ?
Datace	počátek 20. století
Místo	Smíchovský hřbitov – židovský hřbitov, Praha 5 - Smíchov
GPS souřadnice	50°3'40.127"N, 14°23'5.456"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 2,2 m, šířka 1,2 m (cca) Mozaika je umístěna v nice hrobky.
Výška umístění mozaiky nad zemí	1,5 m
Mozaika je směřována na (SS)	sever
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází na hřbitově. V okolí se vyskytuje zeleň. Hrobka má místy opadanou omítku, střecha hrobky je narušena zelení.
Poznámky	

## HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Hrobka manželů Josefa a Rosy von Portheim je umístěna v židovské části hřbitova Na Malvazinkách. Má podobu otevřené neobarokní kaple, která je ve vnitřním prostoru na zadní stěně opatřena štukovým zrcadlem s polokruhovým záklenkem. Ve středu zrcadla je vsazena mramorová náhrobní deska se jmény manželů zemřelých v roce 1904. Zbylá plocha zrcadla kolem desky je opatřena jednolitou skleněnou mozaikou z pozlacených kostek.

## CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

**Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození**

Mozaika je v celé své ploše chráněna střechou a bočními zdmi hrobky. Biologické poškození nebylo zaznamenáno.

- větvičky a mech vyrůstající ze střechy hrobky



#### Ztráty materiálu v ploše

- místy chybí mozaikové kostky –  
v řádu jednotek



#### Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena ze zlacených skleněných kostek o přibližné velikosti 1 cm x 1 cm. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Povrch kostek je mírně znečištěn prachem. Zlatá vrstva je místy poškozena. Pojivo mezi kostkami je šedé.

- poškozená zlatá vrstva na povrchu kostek



#### ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- nebyla provedena

#### POZNÁMKY

Přílohy  
Literatura