



## ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	PHA-08004
Název/motiv mozaiky	Domovní znamení – lyra a vavřík
Autor	návrh ?, realizace n. p. Železnobrodské sklo
Datace	1955
Místo	bytový dům, Čimická 253/21, Praha 8 - Kobylisy
GPS souřadnice	50°7'29.365"N, 14°26'52.377"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 0,8 m, šířka 1,7 m Mozaika je instalována nad vchodem do domu.
Výška umístění mozaiky nad zemí	3 m
Mozaika je směřována na (SS)	severovýchod
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází v městské zástavbě. V okolí se vyskytuje zeleň. Budova je v dobrém stavu, místy vykazuje drobné praskliny.
Poznámky	Tato mozaika doplňuje dvojici dalších dvou domovních znamení (motivy slunce a vlaštovky), která jsou instalována na tomto domě.

## HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Bytový dům v Čimické ulici je nad vchody označen domovními znameními provedenými jako reliéfy zdobené na povrchu technikou železnobrodské mozaiky. Znamení Lyry a vavřínu tvoří ležatě obdélná deska bez rámu, která je zasazena ve středu nad vstupem do domu. Na pozadí v bílé barvě je zakomponována černá lyra, která je položena na větvičce s vavřínovými listy v kombinaci dvou odstínů zelených kamenů.

## CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

<b>Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození</b>	Mozaika je převážně v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí, pouze svrchu je chráněna mírně přesahujícím parapetem. Biologické poškození nebylo zaznamenáno.
--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Ztráty materiálu v ploše

- dvě vypadlé mozaikové kostky  
v oblasti praskliny u levého okraje  
mozaiky



- vypadlá mozaiková kostka v oblasti  
praskliny u pravého spodního rohu  
mozaiky



#### Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena z nasekané tyčoviny (průměr 0,5 cm a 1 cm). Použité sklo je zakalené, bez bublin či jiných nehomogenit. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Místy je mozaika znečištěna exhalacemi a hnědočervenou barvou. Pojivo mezi kostkami je béžové, jemnozrné.

- detail znečištěného povrchu  
mozaikového obrazu hnědočervenou  
barvou



#### ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- nebyla provedena

#### POZNÁMKY

Přílohy

Literatura