

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

| | |
|---------------------------------|--|
| ID | PHA-08005 |
| Název/motiv mozaiky | Domovní znamení - slunce |
| Autor | návrh ?, realizace n. p. Železnobrodské sklo |
| Datace | 1955 |
| Místo | bytový dům, Čimická 368/17, Praha 8 - Kobylisy |
| GPS souřadnice | 50°7'28.950"N, 14°26'53.641"E |
| Rozměry mozaiky, umístění | výška 0,8 m, šířka 1,7 m Mozaika je instalována nad vchodem do domu. |
| Výška umístění mozaiky nad zemí | 3 m |
| Mozaika je směřována na (SS) | severovýchod |
| Popis okolí, statika budovy | Mozaika se nachází v městské zástavbě. V okolí se vyskytuje zeleň. Budova je v dobrém stavu, místy vykazuje drobné praskliny. |
| Poznámky | Tato mozaika doplňuje dvojici dalších dvou domovních znamení (motivy vlaštovek a lry s větvičkou vavřínu), která jsou instalována na tomto domě. |

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY


Bytový dům v Čimické ulici je nad vchody označen domovními znameními provedenými jako reliéfy zdobené na povrchu technikou železnobrodské mozaiky. Znamení Slunce tvoří ležatě obdélná deska bez rámu, která je zasazena ve středu nad vstupem do domu. Na pozadí v několika odstínech modré s bílým středem je zakomponován sluneční kotouč se stylizovanými paprsky v kombinaci oranžových a žlutých kamenů.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY


| | |
|---|--|
| Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození | Mozaika je převážně v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí, pouze svrchu je chráněna mírně přesahujícím parapetem. Biologické poškození nebylo zaznamenáno. |
|---|--|

Ztráty materiálu v ploše

- na třech místech jsou patrné ztráty mozaikových kostek spolu s částí podloží – na snímku jsou zdokumentována dvě místa při levém okraji mozaikového obrazu



- na třech místech jsou ztráty mozaikových kostek spolu s částí podloží – na snímku je zdokumentováno místo při pravém okraji mozaikového obrazu




Použitý materiál - kostky a pojivo

Mozaika je sestavena z nasekané tyčoviny (průměr 0,5 cm a 1 cm). Použité sklo je zakalené, bez bublin či jiných nehomogenit. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Místy je mozaika znečištěna exhalacemi a hnědočervenou barvou – převážně u horního a spodního okraje mozaiky. Pojivo mezi kostkami je béžové, jemnozrné.

- detail znečištěného povrchu mozaikového obrazu u horního okraje – usazené exhalace a hnědočervená barva



- detail znečištěného povrchu mozaikového obrazu u spodního okraje – usazené exhalace



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie - nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura