



## ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	PLK-TC001
Název/motiv mozaiky	Panna Marie a mariagram
Autor	návrh a realizace František Tesař
Datace	1997
Místo	kaplička, vedle Borovany 38, Bor - Borovany
GPS souřadnice	49°41'32.440"N, 12°51'4.710"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 1,7 m, šířka 1,4 m (mozaika s postavou) průměr 0,3 m (kruhová mozaika) Mozaiky jsou instalovány v kapličce.
Výška umístění mozaiky nad zemí	1,1 m
Mozaika je směřována na (SS)	sever
Popis okolí, statika budovy	Mozaiky se nachází v kapličce u silnice v malé obci. V okolí se hojně vyskytuje zeleň. Kaplička nevykazuje žádné výrazné praskliny či ztrátu stavebního materiálu. Na pravém boku je patrné navlhání zdiva stavby.
Poznámky	

## HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Mozaika navržená a realizovaná Františkem Tesařem v roce 1997 je umístěna v interiéru drobné otevřené kapličky v Borovanech. V rámu z růžových kamenných kostek zdobeném zlatými hvězdami je vymezeno polokruhově zakončené pole s modrým pozadím. Na tom vystupuje s oblakem kolem nohou postava bosé Panny Marie, oděné do bílého šatu s bílou rouškou na hlavě. V levé ruce drží lilii a kolem hlavy má kruhovou svatozář s desíti zlatými hvězdami. Kromě velké figurální kompozice je v kapličce ještě zasazen malý kruhový mariagram kombinující zlatá písmena jména Marie s jednotným modrým pozadím a s rámečkem ze zlatých a černých kostek.

## CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY


**Působení okolního prostředí, míra  
zakrytí mozaiky, biologické  
poškození**

Mozaiky jsou zcela chráněny zastřešením kapličky. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky s postavou Panny Marie lze do budoucna označit kovový rám. V důsledku jeho koroze praská a místy vypadává pojivo, kterým je přetmeleno. Na mozaice byly pozorovány pavučiny a řasy.


- pravý bok kapličky – zdivo navlhá




- v důsledku koroze kovového rámu  
praská a místy se vydroluje těsnící  
tmel



- mozaika je na několika místech  
pokryta pavučinami



- řasy na mozaikových kostkách –  
jejich růst byl pozorován převážně na  
pravé straně mozaiky, což se  
shoduje s navlhající částí kapličky  
(viz výše)



**Ztráty materiálu v ploše**  
- nebyly zaznamenány



**Použitý materiál - kostky a pojivo**

Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 2 cm x 1,5 cm. Použité sklo je zakalené. Ojedinelé se vyskytují bubliny. Na povrchu skla nebyly zaznamenány známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou kostky se zlacením a také kamenné kostky.

Pojivo mezi kostkami je šedohnědé, jemnozrné.

- kombinace skleněných, zlacených a kamenných mozaikových kostek



## **ANALYTICKÝ PRŮZKUM**

**Optická mikroskopie**

- nebyla provedena

## **POZNÁMKY**

**Přílohy**  
**Literatura**

Antonín Langhamer, *Minulost a přítomnost skleněné mozaiky v Čechách*, *Sklář a keramik*, roč. 53, 2003, č. 4–5, s. 72–78.