



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	ULK-CV003
Název/motiv mozaiky	Abstraktní motiv (Luna?)
Autor	návrh Jaroslav Bejček, realizace Ústředí uměleckých řemesel
Datace	1971
Místo	obchodní středisko, Rooseveltova 4194, Chomutov
GPS souřadnice	50°27'59.302"N, 13°24'22.960"E
Rozměry mozaiky, umístění	průměr 1,8 m Mozaika je instalována na betonové stěně před obchody.
Výška umístění mozaiky nad zemí	0,7 m
Mozaika je směřována na (SS)	jihovýchod
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází na městském sídlišti. V okolí se místy vyskytuje zeleň. Budova je v dobrém stavu, nevykazuje žádné výrazné praskliny či ztrátu materiálu, která by ohrožovala mozaiku.
Poznámky	

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Mozaiku s abstrahovaným motivem v modré barvě navrhl Jaroslav Bejček. Od roku 1971 tvoří výzdobu obchodního střediska Luna nově vzniklého panelového sídliště. Kompozice je umístěna v kruhovém medailonu na fasádě. Představuje snový motiv kombinující modrou a černou barvu pozadí s hvězdami a profilem koňské (nahore) a dívčí (ve středu) hlavy s kotoučem úplňku.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození

Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky lze označit zkorodovaný kovový rám, ve kterém je mozaika zasazena. Biologické poškození nebylo zaznamenáno.

- zkorodované kovové prvky na mozaice



Ztráty materiálu v ploše
- místy chybí skleněné kostky
(převážně po obvodu mozaiky)



Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o velikosti 3 cm x 2 cm. Použité sklo je převážně zakalené, na malé části mozaiky jsou použity kostky z čirého skla. Na povrchu skla se ojediněle vyskytují bubliny. Na několika místech je mozaika znečištěna posprejováním. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Jsou zastoupeny kostky se zlacením. Místy je zlacení poškozené. Pojivo mezi kostkami je světle šedé, spíše jemnozrnné.


- na mozaice jsou zastoupeny kostky ze zakalené i z čirého skla



- detail znečištění mozaiky spreji



- zlacení je na některých kostkách poškozeno



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

nebyla realizována

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura