



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	ULK-TP001
Název/motiv mozaiky	Pohádky – pět panelů s mozaikovou výzdobou
Autor	návrh Miroslav Houra, realizace ?
Datace	80. léta 20. století
Místo	ZŠ Edisonova, Edisonova 1732, Teplice - Trnovany
GPS souřadnice	50°39'16.293"N, 13°50'31.232"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 1,9 m, šířka 2,2 m Mozaika je instalována na volně stojících betonových prvcích před školou.
Výška umístění mozaiky nad zemí	0,4 m
Mozaika je směřována na (SS)	všemi směry
Popis okolí, statika budovy	Mozaiky se nachází na městském sídlišti. V okolí se vyskytuje zeleň. Panely, na kterých jsou mozaiky umístěny, jsou v dobrém stavu. Nevykazují žádné výrazné praskliny, ani ztrátu stavebního materiálu.
Poznámky	

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Betonové stély ve tvaru stylizovaných lidských postav s rozpráženými rukama jsou osazeny v kruhu před budovou mateřské školy. Vznikly v době výstavby školy v 80. letech 20. století podle návrhů Miroslava Houry. Jsou barevně odlišeny povrchovým nátěrem a v ploše zdobené skleněnou mozaikou s pohádkovými motivy. Každá stéla má jiné barevné spektrum. Kompozice jsou vždy rozděleny do několika výjevů. Zvlášť jsou vyobrazeny ženské hlavy s dlouhými vlasy a velkýma očima a velké ruce (typické pro komponování Hourových postav). V centrální části stél jsou nad sebou situovány dva figurální výjevy s pohádkovými postavami – v zeleném tónu jelen a Smolíček mezi jezinkami v lese, v modrém princ se Sněhurkou a sedmi trpaslíky, ve vínově červeném s růžovými prvky princezna s drakem, v obdobné barevnosti s velkým žlutým sluncem Popelka přebírající hrách, nebo Dlouhý, Široký a Bystrozraký ve žluté a světle zelené.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra

Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí.

zakrytí mozaiky, biologické poškození

- lišejníky na povrchu mozaik

Na plochách mozaik byly pozorovány lišejníky.
Nelze vyloučit, že poškození a ztráta některých kostek, byla způsobena vandaly.




- ztráta a poškození některých kostek
bylo způsobeno pravděpodobně
vandaly



Ztráty materiálu v ploše

- z mozaik jsou vypadané kostky jak
jednotlivě, tak ve větších plochách
(viz výše)



Použitý materiál - kostky a pojivo

Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 3,5 cm x 2,5 cm. Použité sklo je zakalené. Na povrchu kostek se vyskytují bubliny. Skleněné kostky s místy drolí ve vrstvách. Kostky jsou na několika místech pomalovány fixou či křídou. Dále jsou mozaikové kostky po obvodu panelů často znečištěny nátěrovou barvou. Pojivo mezi kostkami je šedé, s viditelnými zrnky písku.

- na povrchu kostek jsou bubliny




- detail kostek drolicích se ve
vrstvách




- na mozaikových panelech je velké
množství kostek pomalováno fixou



- kostky pomalované křídou



- mozaikové kostky po obvodu panelů jsou znečištěny nátěrovou barvou



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura