

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	ULK-UL004
Název/motiv mozaiky	Květ
Autor	návrh Miroslav Houra, realizace Ústředí uměleckých řemesel
Datace	1983
Místo	multifunkční budova, Novosedlické náměstí 1390/1, Ústí nad Labem – Střekov
GPS souřadnice	50°38'58.482"N, 14°3'35.589"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 2,5 m, šířka 2 m Mozaika je instalována na slepé čelo budovy.
Výška umístění mozaiky nad zemí	4 m
Mozaika je směřována na (SS)	sever
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází na městském sídlišti. V okolí se místy vyskytuje zeleň. Budova nevykazuje známky poškození.
Poznámky	

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Panel ve tvaru kruhu s menším polokruhem umístěným na spodním okraji jen do boční fasády polikliniky. Zdobí jej mozaika ze štípaných kostek smaltu zhotovená v roce 1983 podle návrhu Miroslava Houry v mozaikářské dílně Ústředí uměleckých řemesel. Stylizovaná květina je vybudována na kompozičním principu kruhu – kolem semeníku uprostřed je položeno osm transparentních listů, kterými prosvítá pozadí kombinující v soustředných plochách světlejší barvy. Květ je usazen na masivním stonku doplněném dvěma listy. Barevná škála sahá od vínově červené přes rudou a oranžovou po žlutou. Kontrastní je pouze část bílého pozadí a bílá semínka ve středu obrazu.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození

Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Mozaika na betonovém prvku je představena před stěnou budovy. Na mozaice byly zaznamenány mechy a lišejníky.

- přítomnost mechů a lišejníků na mozaice



Ztráty materiálu v ploše

- skleněné kostky jsou vypadané převážně ve spodní části mozaiky (ojediněle)




Použitý materiál - kostky a pojivo


Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 3 cm x 2 cm. Použité sklo je zakalené, ojediněle se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Kostky jsou silně znečištěny – převážně v horní části mozaikového obrazu.

Pojivo mezi kostkami je šedé, s viditelnými zrnky písku.

- znečištění mozaikového obrazu v jeho horní části



- detail šedého pojiva mezi mozaikovými kostkami



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie
Zkouška chemické odolnosti

- nebyla provedena
- nebyla provedena

RTG – fluorescenční analýza - nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura