



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	ULK-UL009
Název/motiv mozaiky	Abstraktní motiv
Autor	návrh Antonín Procházka, realizace Ústředí uměleckých řemesel
Datace	1976
Místo	zdravotní středisko, Krušnohorská 256, Chlumec
GPS souřadnice	50°42'0.188"N, 13°56'25.095"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 2,7 m, šířka 2,7 m Mozaika je instalována vedle vchodu do budovy.
Výška umístění mozaiky nad zemí	0,15 m
Mozaika je směřována na (SS)	západ
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází v městské zástavbě. V okolí se místy vyskytuje zeleň. Budova nevykazuje výrazné známky poškození.
Poznámky	

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Kombinovaná mozaika lehce obdélného tvaru představuje abstrahovaný motiv (zřejmě květ) provedený v odstínech žluté a oranžové na světlém podkladu kamenných kostek. Je instalována u vchodu do budovy zdravotního střediska a je opatřena signaturou AP 76, která upozorňuje na autora návrhu malíře Antonína Procházku a datum vzniku rok 1976.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

**Působení okolního prostředí, míra
zakrytí mozaiky, biologické
poškození**

Mozaika je zcela chráněná střechou, která kryje i vchod do budovy. Biologické poškození nebylo zaznamenáno.

- mozaika je shora chráněna střechou




Ztráty materiálu v ploše

- skleněné kostky jsou vypadané převážně v ploše (cca 20 x 20 cm)



- místy jsou kostky vypadané jednotlivě – převážně v oblastech vrtaných děr (po montáži?)




Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 3 cm x 2 cm. Použité sklo je zakalené, ojediněle se vyskytují bubliny. Na povrchu některých kostek byly pozorovány drobné bílé tečky tvořící bělavé zabarvení skla. Mozaika je na několika místech poškozena vandaly – posprejované kostky, nápisy fixem, znečištění. Zastoupeny jsou mramorové kostky. Pojivo mezi kostkami je šedé, s viditelnými zrný písku.

- bělavé zabarvení na povrchu skleněných kostek



- mozaika je poškozena
posprejováním a nápisy fixem,
snímek vpravo zobrazuje detail
posprejování



- detail nápisu (snímek vlevo); detail
znečištění mozaiky nedopalkem
(snímek vpravo)



- na mozaice jsou použity skleněné
kostky v kombinaci s mramorovými



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy
Literatura