



## ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	ZLK-UH003
Název/motiv mozaiky	Panna Marie Hostýnská
Autor	návrh a realizace Vitrail Servis
Datace	2004
Místo	kostel Ježíše Krista Krále, vedle Praktšice 184, Praktšice
GPS souřadnice	49°4'0.511"N, 17°38'17.806"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 3 m, šířka 2 m Mozaika je instalována nad vchodem do kostela.
Výška umístění mozaiky nad zemí	7 m
Mozaika je směřována na (SS)	jih
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází na okraji obce. V okolí se v hojně míře vyskytuje zeleň. Na kostele nebyly pozorovány žádné praskliny či ztráta stavebního materiálu.
Poznámky	

## HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

V roce 2004 bylo průčelí kostela Ježíše Krista Krále v Praktšicích osazeno mozaikou zhotovenou firmou Vitrail Servis. Je umístěna na věži nad korunní římsou vstupní předsíně v ose nad hlavním vstupem. Kompozice představuje ustálený typ zobrazení korunované Panny Marie Hostýnské s Ježíškem, který drží v ruce blesky. Panna Marie v červeném šatu s modrým pláštěm stojí na půlměsíci a je zasazena do paprscité aureoly v oblacích. Ve spodní části kompozice je umístěn průhled do krajiny s pohledy na dva kostely – poutní chrám na Hostýně vlevo a kostel v Praktšicích vpravo. Spodní okraj doplňuje nápis v kapitálách: VĚČNÍ FARNICI SVĚ KRÁLOVNĚ L. P. 2004.

## CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

Působení okolního prostředí, míra zakrytí mozaiky, biologické poškození	Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. Biologické poškození nebylo zaznamenáno.
---	---

**Ztráty materiálu v ploše**  
- nebyly zaznamenány



**Použitý materiál - kostky a pojiva**

Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 1,2 cm x 1,5 cm. Použité sklo je čiré, bez většího počtu bublin či jiných nehomogenit. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu).

Mozaika byla provedena následující technikou – skleněné kostky byly nalepeny na hliníkové pláty a poté přetmeleny. Tyto pláty byly následně uchyceny do zdi vruty.

Pojivo mezi kostkami je šedé.

### **ANALYTICKÝ PRŮZKUM**

**Optická mikroskopie**  
**Zkouška chemické odolnosti**  
**RTG – fluorescenční analýza**

- nebyla provedena

- nebyla provedena

- nebyla provedena

### **POZNÁMKY**

**Přílohy**  
**Literatura**