



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	ZLK-VS005
Název/motiv mozaiky	Housle a krajina (Valašsko?)
Autor	návrh a realizace Ilja Hartinger, Josef Godža, Miroslav Grabovský
Datace	1990
Místo	lidový dům, Nový Hrozenkov 448, Nový Hrozenkov
GPS souřadnice	49°20'21.786"N, 18°12'3.130"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 6,5 m, šířka 2 m Mozaika je instalována nad vchodem do budovy.
Výška umístění mozaiky nad zemí	0,15 m
Mozaika je směřována na (SS)	jihovýchod
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází v zástavbě v malé obci. V okolí se nachází zeleň v hojně míře. Dům, na kterém se mozaika nachází, nevykazuje výraznější ztrátu materiálu ani praskliny.
Poznámky	

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Vysoká vertikálně orientovaná kombinovaná mozaika zasahující přes dvě patra průčelí Lidového domu v Novém Hrozenkově vznikla podle návrhu Ilji Hartingera. Od roku 1990 dotváří drobné náměstí s parčíkem v sousedství budovy. Byla osazena za účasti Josefa Godži a Miroslava Grabovského. Datace a signatury jsou patrné v pravé spodní části výjevu – J. Hartinger, JG – MG, 90.

Kompozice představuje kombinaci různých prvků, které symbolizují valašské tradice – v pravé části vystupuje tělo houslí, v levé obrys stěny a střechy dřevěnice, vše je doplněno stromem a ve vrcholu měsícem. Podobné výjevy s vazbou na rodné Valašsko jsou integrální součástí Hartingerovy tvorby, ať se jedná o grafické práce, malby nebo o monumentální realizace.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

**Působení okolního prostředí, míra
zakrytí mozaiky, biologické
poškození**

Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí, pouze v horní části je kryta přesahující střechou domu. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky lze do budoucna označit korodující kovový rám, v němž je mozaikový obraz zasazen.


Biologické poškození nebylo zaznamenáno.

- detail korodujícího kovového rámu



Ztráty materiálu v ploše

- skleněné kostky chybí ve velké míře po celé mozaice (kamenné kostky opadány nejsou)



Použitý materiál - kostky a pojivo

Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o velikosti cca 3 cm x 2 cm. Použité sklo je zakalené. Ojediněle se vyskytují bubliny. Na povrchu není patrné korozní poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou kamenné kostky. Pojivo mezi kostkami je světle šedé, spíše jemnozrnné.

- kombinace kamenných a skleněných mozaikových kostek



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- nebyla provedena

POZNÁMKY

Přílohy

Literatura