



ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE

ID	ZLK-ZL004
Název/motiv mozaiky	Krajina se stromem
Autor	návrh Vladislav Vaculka, realizace Ústředí uměleckých řemesel
Datace	1963
Místo	multifunkční budova, Dlouhá 162, Zlín
GPS souřadnice	49°13'32.957"N, 17°40'6.044"E
Rozměry mozaiky, umístění	výška 2,8 m, šířka 2,6 m Mozaika je instalována vedle vchodu do budovy.
Výška umístění mozaiky nad zemí	0 m
Mozaika je směřována na (SS)	jih
Popis okolí, statika budovy	Mozaika se nachází v centru města. V okolí se ojediněle vyskytuje zeleň. Budova nevykazuje výraznější praskliny či ztrátu materiálu.
Poznámky	

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY

Skleněná mozaika dotváří parter budovy městského domu čp. 162 na zlínské třídě Tomáše Bati, je umístěna v ploše fasády a spodním okrajem sahá k chodníku. Má lehce stojatě obdélný tvar. Vznikla podle návrhu Vladislava Vaculky a realizovala ji mozaikářská dílna Ústředí uměleckých řemesel v roce 1963. Vznik díla nejspíše souvisel s funkcí sousední budovy, ve které byla na nároží prodejna a sídlo podniku *Dílo* s výstavní galerií.

Skleněná mozaika je v pravém spodním rohu signována kapitálou V zasazenou do kolečka. Kompozice s převážně modrým a zeleným pozadím je výrazně abstrahovaná. Nejspíše představuje krajinu se stromem (v růžové a žluté), na kterém jsou usazeni ptáci a v dole pod ním plavou ryby. Delikátní barevnost kombinující odstíny modré, tyrkysové a azurové barvy s hlavním motivem v růžových, vínových a žlutých tónech se váže k Vaculkovu malířskému dílu první poloviny 60. let 20. století. Skvělé provedení díla z barevných smaltů představuje jednu z nejlepších interpretací abstrakce v mozaice vůbec.

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A SAMOTNÉ MOZAIKY

**Působení okolního prostředí, míra
zakrytí mozaiky, biologické
poškození**

Ztráty materiálu v ploše
- na mozaice byly pozorovány
vypadané kostky – cca 2 kusy

Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí.
Biologické poškození nebylo zaznamenáno.



Použitý materiál - kostky a pojiva

Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o velikost cca 3 cm x 2 cm. Použité sklo je zakalené. Výjimečně se vyskytují bubliny. Povrch kostek je znečištěn prachem, exhalacemi (převážně ve spodní části) a bílou nátěrovou barvou. Korozní poškození kostek nebylo zaznamenáno (platí pro pohledovou stranu).

- mozaikové kostky ze spodní části
znečištěné exhalacemi a bílou
nátěrovou barvou



- detail pojiva mezi kostkami
s viditelnými zrny písku



ANALYTICKÝ PRŮZKUM

Optická mikroskopie

- nebyla realizována

POZNÁMKY

**Přílohy
Literatura**